

大埔區第 233 林班石壁仔防砂整治工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 02 檢查日期： 111 / 06 / 25

施工進度： 12.31 % 預定完工日期： 111 / 12 / 01

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	兩岸新設護岸加設緩坡動物通道，連結水陸域棲地環境。				√	尚未施工
	2	新設乾砌石護岸為多孔隙結構，有利植生回復及動物攀附躲藏。				√	尚未施工
	3	工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度，如濁度過高應清理或改善沉砂池。	√				已設置臨時沉砂池
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化							

施工廠商

單位職稱： 誠展營造有限公司

姓名(簽章)： 許珀誠



監造單位

單位職稱： 沈明信聯合土木技師事務所

姓名(簽章)： 周彥霖



生態補償機制施工階段照片及說明

項次 1. 兩岸新設護岸加設緩坡動物通道，連結水陸域棲地環境。	
[施工前]	[施工階段]
日期:	日期:
說明:	說明:
項次 2. 新設乾砌石護岸為多孔隙結構，有利植生回復及動物攀附躲藏。	
[施工前]	[施工階段]
日期:	日期:
說明:	說明:
項次 3. 工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度，如濁度過高應清理或改善沉砂池。	
[施工前]	[施工階段]
	
日期: 111.06.17	日期: 111.06.20
說明: 工區下游設置臨時沉砂池	說明: 已設置臨時沉砂池

註：

1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。