

大埔區第 233 林班石壁仔防砂整治工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 03 檢查日期： 111 / 07 / 25

施工進度： 66.91 % 預定完工日期： 111 / 12 / 01


項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	兩岸新設護岸加設緩坡動物通道，連結水陸域棲地環境。	√				已設置緩坡動物通道
	2	新設乾砌石護岸為多孔隙結構，有利植生回復及動物攀附躲藏。	√				乾砌石護岸為多孔隙結構
	3	工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度，如濁度過高應清理或改善沉砂池。	√				已設置臨時沉砂池

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱： 誠展營造有限公司


姓名(簽章)： 許珀誠



監造單位

單位職稱： 沈明信聯合土木技師事務所

姓名(簽章)： 周彥霖



生態補償機制施工階段照片及說明

項次 1. 兩岸新設護岸加設緩坡動物通道，連結水陸域棲地環境。

[施工前]



[施工階段]



日期: 111.07.17

說明: 新設護岸加設緩坡動物通道

日期: 111.07.25

說明: 已設置緩坡動物通道

項次 2. 新設乾砌石護岸為多孔隙結構，有利植生回復及動物攀附躲藏。

[施工前]



[施工階段]



日期: 111.07.16

說明: 乾砌石護岸為多孔隙結構，有利植生回復及動物攀附躲藏

日期: 111.07.25

說明: 乾砌石護岸為多孔隙結構

項次 3. 工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度，如濁度過高應清理或改善沉砂池。

[施工前]



[施工階段]



日期：111.06.17

說明：工區下游設置臨時沉砂池

日期：111.07.25

說明：已設置臨時沉砂池

註：

1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。