

藤枝聯外道路18.2k路基災修工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：___ 檢查日期：111/12/31

施工進度：34.71% 預定完工日期：112/07/12

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	無生態保全對象。				v	
	1	周邊次生林植被保留。				v	
	2	施工便道使用既有道路。	v				
	3	每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段（早上8點前及下午5點後）。	v				
生態友善措施	4	種植苗木及灑播草籽，加速植被恢復。				v	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：盛祥營造有限公司



姓名(簽章)：

林嘉賢

監造單位

單位職稱：勇霖工程顧問有限公司



姓名(簽章)：

莊永昌

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 周邊次生林植被保留。

[施工前]



日期：2021/12/20

說明：計畫範圍於今年崩塌，目前呈現裸露，缺乏植被生長。距離工區約200公尺處的東側有次生林，列為應避免干擾的區域。

[施工階段]



日期：2022/12/28

說明：無干擾

2. 施工便道使用既有道路。

[施工前]



日期：2021/12/20

說明：施工便道使用既有道路，避免額外開闢道路影響工區周邊環境。

[施工階段]



日期:2022/12/28

說明：施工便道使用既有道路，避免額外開闢道路影響工區周邊環境。