

萬大聯外道路 8.4K 卡努風災復建工程

C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

生態檢核機制分級：第 2 類

施工進度：46 % 表號：06

預定完工日期：113/11/08

檢查日期：113/5/31

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況 陳述
			已執行/ 執行中	執行但 不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1	迴避既有構造物旁相思樹大樹，並於施工前以警示帶圍設，避免工程誤傷。	✓				
	2	崩塌地坑溝兩岸林相為未來崩塌地復育期之母樹種源，工程迴避兩岸林相，禁止工程機具及人員進入干擾。	✓				
生態友善措施	3	於靜水池兩側設置動物通道，提供兩生類或爬蟲類利用，避免潭區環境成為生態陷阱。	✓				引三流至下游(側)
	4	物料及機具堆置區利用道路裸露地或崩塌裸露地等低度敏感區域，避免干擾被生長良好區域。	✓				物料機具皆妥善安置
	5	治理區內若發現野生動物滯留工區，應先以柔性友善驅離，若發現該動物有受傷無法自行脫困等情形，應立即暫停施工，並通知主辦單位及生態檢核團隊。	✓				
	6	坑溝兩岸野生動物資源豐富，須妥善安排施工時間，應於早上 8 點後至下午 5 點前為宜，減輕對野生動物活動之干擾。	✓				
	7	施工期間產生之工程及民生廢棄物應集中、加蓋處理，完工時應帶離現場，避免野生動物誤食或遭誤傷，且禁止埋入土層或就地焚燒。	✓				使用垃圾袋收集垃圾

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：德勝營造有限公司

姓名(簽名)：朱惠榮

監造單位

單位職稱：

姓名(簽名)：

生態團隊(書面審核)

單位職稱：弘益生態有限公司/計畫專員

姓名(簽名)：廖凱鈞

生態友善機制施工階段照片及說明

1.迴避既有構造物旁相思樹大樹，並於施工前以警示帶圍設，避免工程誤傷。	
[施工前] 	[施工階段] 
日期：112.09.14 說明：2 株相思樹大樹	日期：113.05.31 說明：已執行
2.崩塌地坑溝兩岸林相為未來崩塌地復育期之母樹種原，工程迴避兩岸林相，禁止工程機具及人員進入干擾。	
[施工前] 	[施工階段] 
日期：112.09.14 說明：崩塌地坑溝兩岸林相	日期：113.05.31 說明：土坑溝工程已進行
3.於靜水池兩側設置動物通道，提供兩生類或爬蟲類利用，避免潭區環境成為生態陷阱。	
[施工前] 	[施工階段] 
日期：112.09.14 說明：風災後坑溝形成深潭	日期：113.05.31 說明：水量小引流至下游(便)