北港溪集水區第5期國有林地整治工程

林業保育署公共工程生態友善機制檢核表 維護管理階段附表

附表 M01 工程生態追蹤紀錄表

計畫/工程名稱 (編號)	北港溪集水區第 5 期國有林地整治工 程(10703SC004)	維護管理單位	林業及自然保育署南投分署
填表人員(單位/職稱)	陳暐玄 (弘益生態 有限公司/計畫專 員)	填表日期	114年01月12日

1.生態團隊組成:

單位	位/職稱	姓名	負責工作	學歷	專業資歷	專長
1	生態有限	張英芬	生態調查與檢核規劃、	國立中興大學畜產系	14 年	生態調查規劃、
公	司/協理		成果分析	碩士		生態資源分析
弘益	生態有限		 陸域生態調查及棲地評	國立宜蘭大學		動植物、棲地評
1	計畫專員	陳暐玄	估	森林暨自然資源學系	5 年	估
	1 = 1 //		10	學士		
弘兴	生態有限		 生態調查成果分析、報	國立高雄海洋科技大		
1	土然有似計畫專員	蕭聿文	生經寫	學漁業生產與管理系	5 年	生態資源分析
4 9/	미里 守只			碩士		
弘益	生態有限	陆丛士	生態調查成果分析、報	國立台南大學生態與	2年	4 能 恣 沥 八 七
公司/	計畫專員	陳怡方	告撰寫	技術學系 學士	2 年	生態資源分析

須組成具有生態評估專業之團隊,或延攬外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項

2. 棲地生態資料蒐集:

本工程蒐集彙整周邊 2km 內,「臺灣生物多樣性網路」、「路殺社」等文獻資料,以及「106-108 年度國有林治理工程生態檢核及追蹤調查」於工程現地調查記錄之稀有植物及保育類物種,並列出與國土綠網重疊之關注物種彙整於下表。

重要物種盤點表

類群	稀有植物 ¹ /保育類 ²	國土綠網 關注物種
植物	EN:反刺苦櫧、臺灣瑞木、蓮華池柃木、紅腺懸鉤子、刺花椒 VU:蘇鐵蕨、巒大杉、瓜葉馬兜鈴、臺灣羅漢果、多序宿柱薹、光葉魚藤、臺灣紅豆樹、細葉蚊母樹、水茄冬、巨葉花遠志、臺北茜草樹、小泉氏灰木、能高山灰木、垢果山茶、恆春山茶、日本山茶、落瓣油茶 NT:綠柄剪葉鐵角蕨、臺灣複葉耳蕨、金毛蕨、爪哇厚葉蕨、紅檜、野漆樹、臺灣念珠藤、紫水玉簪、臺灣水莞、大葉苦櫧、土肉桂、小葉豆蘭、蘭嶼紫金牛、臺灣鐵線蓮、天料木、臺灣山茶、柳葉山茶、食用樓梯草、翼莖粉藤、圓葉挖耳草、毛碎米蕨	蘇鐵蕨

哺乳類	II:穿山甲 III:食蟹獴、臺灣野山羊	食蟹獴
鳥類	I: 熊鷹、山麻雀 II: 日本松雀鷹、北雀鷹、赤腹鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、灰面鵟鷹、林鵬、黑鳶、東方蜂鷹、大冠鷲、花翅山椒、遊隼、紅隼、大陸畫眉、臺灣畫眉、棕噪眉、臺灣白喉噪眉、紫綬帶、小剪尾、朱鸝、黃山雀、赤腹山雀、藍腹鷴、大赤啄木、綠啄木、八色鳥、褐鷹鴞、領角鴞、黄嘴角鴞、鵂鶹、八哥、九官鳥、白頭鶇 III:臺灣藍鵲、黑頭文鳥、紅尾伯勞、紋翼畫眉、白耳畫眉、黃胸藪眉、白尾鴝、黃腹琉璃、鉛色水鶇、栗背林鴝、青背山雀、煤山雀、臺灣山鷓鴣、火冠戴菊鳥、羽畫眉	八色鳥、灰面
爬蟲類	I:金絲蛇 II:梭德氏帶紋赤蛇 III:環紋赤蛇、臺灣黑眉錦蛇	-

註 1. 為臺灣植物紅皮書編輯委員會(2017)中的物種受威脅等級,「EN」表易危等級物種、「VU」表接近受脅等級、「NT」 表接近受威脅等級。

註 2. 為保育類等級,「I」表瀕臨絕種野生動物、「II」表珍貴稀有野生動物、「III」表其他應予保育之野生動物。

3.生態棲地環境評估:

113 年 12 月 26 日進場執行維護館管理階段生態檢核,以下就陸、水域棲地概況分別描述:

▶ 陸域棲地概況

本次維護管理階段生態檢核,距完工後約5年,北港溪流域兩岸岩壁上方為天然闊葉林,多有殼斗科及樟科,屬楠櫧林帶,臨水岸則為次生林,主要以山黃麻、羅氏鹽膚木、白匏子及血桐等陽性物種為優勢,其次為青剛櫟、香楠、臺灣欒樹及無患子等喬木,底層植被則以五節芒、山棕、姑婆芋及臺灣蘆竹等植被為主,並伴生多種蕨類,如腎蕨、觀音座蓮及東方狗脊蕨等,整體林相原始且層次複雜,北港溪左岸新植楓香植株,有部分未被演替,成功留下生長,樹胸徑勘查時約5公分左右,但主要優勢仍為草本及藤本植物,且有大量入侵種為優勢,如小花蔓澤蘭,建議要有人為維護管理移除小花蔓澤蘭,使得整體環境正常演替,整體環境為野生動物良好棲息環境,勘查時紀錄有赤腹山雀、翠翼鳩、臺灣藍鵲、樹鵲及紅嘴黑鵯等於林間活動,濱溪灘地上記錄有臺灣野山羊足跡及臺灣獼猴排遺等,坡地棲地評估指標分數為17分。

▶ 水域棲地概況

北港溪與楊岸溪進入枯水期,整體水流量較少,水體與因仍夾帶部分泥沙下移,水體較不清澈,而是略為混濁之泥色,礫石、卵石及巨石 0-25%的體積被沉積砂土包圍,兩溪段之溪流底質仍保存良好,溪床皆可見大塊石分布,且具有不同粒徑之卵、礫石,故多樣性之底質環境塑造多樣之水域型態,如瀨區、潭區及緩流區等,可供多樣水域生物棲息於溪段環境,楊岸溪因工程處理及塊石拋放,整體落差消除,水域生物順利遷徙進楊岸溪內,縱向連結性良好,而橫向棲地連結性兩岸仍維持土坡環境,陸域生物皆可順利往返水陸域棲地,左岸植被因 113 年度施工便道影響,植被較為零星分布,尚未完全恢復,右岸植被

仍保存良好,楊岸溪中央樹島經歷過幾次工程及颱風大水影響皆未遭受破壞,生長情形良好,整體棲地為良好水域棲地環境,河溪棲地評估指標總分為 149 分。

坡地棲地評估指標


評估因子	程度	評分(1~4 分)		
		施工前	施工後	維護管理
1.木本植物覆蓋	60%	4(最理想)	4(最理想)	4(最理想)
2.植生種數	30 種以上/100m ²	4(最理想)	4(最理想)	4(最理想)
3.原生種覆蓋度	60%以上	3(次理想)	3(次理想)	3(次理想)
4.植物社會層次	3 層以上	3(次理想)	3(次理想)	3(次理想)
5.演替階段	中後期物種優勢	3(次理想)	3(次理想)	3(次理想)
總分		17(最理想)	17(最理想)	17(最理想)

河溪棲地評估指標

		77次份20日103日外	評分(1~20	公)	
評估因子		現地狀態	施工前	施工後	維護管理
1 点 块 ル ル ル 井 ル	田士	日甘所扣诏二兴工士 700/	他工用	他工伎	准设旨
1.底棲生物的棲地		思基質超過河道面積 70%。	14(良好)	14(良好)	10(41)
基質		質穩定、長期存在且已有生物			19(佳)
- > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	利用				
2.河床底質包埋度		5、卵石及巨石 0-25%的體積	9(普通)	8(普通)	17(佳)
	被涉	记積砂土包圍。	- (,)	- (1, 0)	- / (圧)
3.流速水深組合	具有	f 4 種流速/水深組合。	16(佳)	16(佳)	20(佳)
4.沉積物堆積	溪房	庆及岸邊受沉積物堆積的面積	4(差)	3(羊)	5(差)
	50%	6以上	4(左 <i>)</i> 	3(差)	
5.河道水流狀態	小方	₹ 25%的溪床面積露出水面。	9(普通)	14(良好)	15(良好)
6.人為河道變化	河道	道可見些許工程,影響目視	14(3-12)	11(良好)	11(良好)
	範圍	国中30%以內的河段。	14(良好)		
7.湍瀨出現機率	目衫	見可見河道中有連續的湍瀨,	19(佳)	19(佳)	19(佳)
	且扬	確有巨石、礫石等天然物。			
8.堤岸穩定度	右		4 () (0()
	岸	約10%的堤岸受溪水沖蝕。	4(普通)	4(普通)	8(良好)
	左				
	上岸	約 10%的堤岸受溪水沖蝕。	4(普通)	4(普通)	8(良好)
9.堤岸植生保護	右				
7. 处尸祖王 / 成	石岸	70-90%的堤岸具原生植被。	5(普通)	5(普通)	8(良好)
	_				
	左山	70-90%的堤岸具原生植被。	4(普通)	4(普通)	7(良好)
40 - 11 - 11 - 111 -	岸	د جه د خاص الله و در دار			
10.河岸植生帶寬	右	河岸植生带寬度介於 12 到	5(普通)	5(普通)	8(良好)
度	岸	18 公尺間。	(/	(/	(,,,,
	左	河岸植生帶寬度介於6到12	4(普通)	4(普通)	4(普通)
		77年在王邓龙及开从 0 到 12	(H)	(H)	(H)

	岸 公尺間。							
	總分		111	111	149			
	4.棲地影像紀錄:拍攝日期							
	拍攝日期:施工前(民國107年02月23日)、施工後(民國108年08月02日)、維護管理(民國113年12月26日)							
	施工前	施工後		維護管	理			
兩		左岸植被			and the same of th			
兩岸植被		右岸植被	LE II					
	当明: 西		· 这體環暗為	9.好陈试野/	止動物棲息			
	說明:兩岸植被演替持續無受到人為干擾,整體環境為良好陸域野生動物棲息 場所。							
樹島環境				Like	a it			
		中央樹島						
	說明:中央樹島未受到颱	風大水或工程影響,	正常生長無	兵異常。				
水域環境		ARR.						
	10 mg + 16 de ab + 16 de ag 10	交匯流口	L 12 1. 1) mb m , . 1 :	ulk ha a ha al			
	說明:勘查時北港溪及楊岸溪為枯水期,水流量較少,水體因仍夾帶部分泥沙 下移,較不清澈,只用吸為湿潤之泥魚,而溪的之溪泊底質仍保存良好,且多							
	下移,較不清澈,呈現略為混濁之泥色,兩溪段之溪流底質仍保存良好,具多							

樣之水域環境,水域環境為良好水域棲地。



5.課題分析與友善對策:

整體水陸域棲地並無太大異常,主要工程鋼構壩原歷經幾次颱風大水沖蝕,下游大塊石沖走,基腳發生裸露,出現較大高差等情形,但經過工程處理,本次勘查時已無落差,水域縱向廊道連結良好。北港溪左岸新植楓香植株區域,有部分植株未被演替,成功留下生長,樹胸徑勘查時約5公分左右,但主要優勢仍為草本及藤本植物,且有大量入侵種為優勢,如小花蔓澤蘭,建議要有人為維護管理移除小花蔓澤蘭,使得整體環境正常演替,整體環境為野生動物良好棲息環境,以下就生態課題分析提出相關說明與建議:

生態課題 研擬保育措施 現況照片

【外來入侵種擴散】

入侵種植物小花蔓澤蘭生長 範圍逐漸擴大,將佔據原生 植物生長空間,且將先驅植 物纏繞後使其無法正常生長 而死亡,影響當地植被種類 組成及復育成效。 應定期進行人力入侵種刈除 作業,且針對新植苗木適當 進行撫育及補植作業,確保 苗木良好之生長狀態及當地 原生物種之生長空間。



新植區域環境



楓香植株



小花蔓澤蘭

填表人員:

生態評估人員 單位職稱: 弘益生態有限公司/計畫專員 姓名(簽名): 陳暐玄