

臺南市六甲區保安林防砂治理第二期工程

C01 生態友善機制自主檢查表


表號：___ 檢查日期：110/08/31


施工進度： 4.23 % 預定完工日期：___ / ___ / ___

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象 生態友善措施	1	1.保留樹島與大於 10 公分之既有樹木(如潤葉榕、山黃麻)且施工便道避開樹林,施工期間以警示帶標示,避免施工機具與人員干擾。			√		施作時開始紀錄
	2	2.回填區鋪設稻草蓆,灑播草籽、苗木種植。			√		完工後請提供 ① 苗木種類(數量): ② 草仔種類(單位面積重量):
	3	3.崩塌地上採用木構造擋土柵設計,有利於植被恢復生長。			√		施作時開始紀錄
	4	4.集水井底部採低落差設計,避免動物受困(共 2 處)。			√		施作時開始紀錄
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商
單位職稱： 工地負責人

姓名(簽章)： 邱琪展 

監造單位
單位職稱：  宗成賴

姓名(簽章)： 朱俊毅 

生態友善機制施工階段照片及說明

1.保留樹島與大於 10 公分之既有樹木(如潤葉榕、山黃麻)且施工便道避開樹林，施工期間以警示帶標示，避免施工機具與人員干擾。

[施工前/施工階段/完工後]



[施工階段/完工後]

日期：
說明：

日期：
說明：

2.回填區鋪設稻草蓆，灑播草籽、苗木種植。

[施工前/施工階段] 輔以照片佐證，如種子袋、撒播工作照。

[施工階段/完工後]

日期：
說明：

日期：
說明：

3.崩塌地上採用木構造擋土柵設計，有利於植被恢復生長。

[施工前/施工階段/完工後]



[施工階段/完工後]

日期：
說明：

日期：
說明：