E02 生態疑義/異常狀況處理

編號：003

<table>
<tr><td>狀況類型</td><td colspan="3">□植被剷除 □水域動物暴斃 □施工便道闢設不當 □水質混濁
□生態保育團體或在地居民陳情等事件□生態友善措施未執行
□生態保全對象遭破壞 ■其他(請說明)：<u>銀合歡再利用未移除果莢及種子</u></td></tr>
<tr><td>填表人員
(單位/職稱)</td><td>廖凱鋐
(弘益生態有限公司/計畫專員)</td><td>填表日期</td><td>民國 112 年 02 月 14 日</td></tr>
<tr><td>狀況提報人
(單位/職稱)</td><td>廖凱鋐
(弘益生態有限公司/計畫專員)</td><td>異常狀況
發現日期</td><td>民國 112 年 02 月 14 日</td></tr>
<tr><td>生態疑義/異常
狀況說明</td><td>112 年 02 月 14 日進行完工後勘查作業見兩處銀合歡殘材再利用之枯木棲地，未將內部填充之枝條去除果莢及種子，易造成銀合歡族群二次拓殖。

銀合歡殘材再利用未去除果莢及種子
 

殘留果莢</td><td>解決對策</td><td>1. 將殘材上之果莢及種子去除。
2. 清理周邊遺落種子及果莢。
3. 視需求撒播原生草本或木本籽種，減緩銀合歡拓殖速度。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

殘留種子</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>複查者</td><td>廖凱鋐
(弘益生態有限公司/計畫專員)</td><td>複查日期</td><td>民國 112 年 02 月 18 日</td></tr>
<tr><td>複查結果及應採行動</td><td colspan="3">經複查兩處殘材棲地內及周邊地面之果莢已移除，但種子殘留無法避免，須持續觀察未來是否有大量銀合歡萌蘖情形，需由作業課配合或以開口合約工程進行銀合歡小苗處理。

銀合歡殘材棲地

內填果莢已移除</td></tr>
<tr><td>複查者</td><td></td><td>複查日期</td><td>民國　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>複查結果及應採行動</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>複查者</td><td></td><td>複查日期</td><td>民國　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>複查結果及應採行動</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

說明：

1. 生態環境異常狀況處理需依次填寫。
2. 複查行動可自行增加欄列至達複查完成。
3. 原則上一項異常狀況獨立一張表格，避免混亂，不同異常狀況依次在表單上依序編號。