

# 羅山林道下線烟花颱風復建改善工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：\_\_\_ 檢查日期： 110 /12 /29

施工進度： 1.27 % 預定完工日期： 110/03/14

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	羅山林道下線0.7K工區周邊記錄多株人工栽植之稀有植物臺灣肖楠，為保留其種源，工程施做應避免移除。				✓	
	2	羅山林道下線1.1K工區下方臨近坑溝，工程設計建議以下邊坡既有坡面為限，不擾動下方溪床。	✓				
	3	羅山林道上線1.8K工區上邊坡為天然闊葉林，記錄有多株火燒柯及大頭茶等原生種大樹，施工期間禁止砍伐及不當擾動。				✓	
	4	羅山林道上線3.8K工區兩側植被完整，施工期間禁止砍伐及不當擾動。				✓	
生態友善措施	5	羅山林道下線1.1K工區上下邊坡較為陡峭，研判本區段可能為野生動物聽行之處，施工期間避免阻斷道路，保留50公分至1公尺寬之通道，以利動物通行。	✓				
	6	工區位於羅山林道支線道路本線，不另闢施工便道。	✓				
	7	廠商應分段分區施工，盡可能以最小單位及最少人員擾動進行工程。	✓				
	8	工程土方開挖產生之土石載運至本林道沿線由主辦機關同意之點位置放，禁止隨意傾倒及堆置。	✓				
	9	裸露坡面覆蓋稻草蓆減輕降雨沖刷地表，待其自然恢復。				✓	
	10	工區內禁止飼養或餵養貓犬，避免對現地野生動物造成額外壓力。	✓				
	11	施工時間訂為早上8點至下午5點，如需於其他時段施工，應提出申請。	✓				
	12	施工期間嚴禁工程人員採集或抓捕野生動物及植物。	✓				

13	工程產生之民生及工程廢棄物應做妥善處理並帶離現場，嚴禁就地掩埋或焚燒。	✓				
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商  
單位職稱：工地負責人





姓名(簽章)：劉邦漢

監造單位  
單位職稱：技師

姓名(簽章)：王瀚衛

## 生態友善機制施工階段照片及說明

<p>羅山林道下線0.7K工區周邊記錄多株人工栽植之稀有植物臺灣肖楠，為保留其種源，工程施做應避免移除。</p>	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：110.09.06 說明：臺灣肖楠</p>	<p>日期：110.12.29 說明：臺灣肖楠</p>
<p>羅山林道下線1.1K工區下方臨近坑溝，工程設計建議限制於既有道路，不擾動下方溪床。</p>	
<p>[施工前]</p> 	<p>[ 施 工 階 段 ]</p> 
<p>日期：110.09.06 說明：下線1.1K下邊坡</p>	<p>日期：110.12.29 說明：下線1.1K下邊坡</p>
<p>羅山林道上線1.8K工區上邊坡為天然闊葉林，記錄有多株火燒柯及大頭茶等原生種大樹，施工期間禁止砍伐及不當擾動。</p>	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 

<p>日期：110.09.06 說明：上邊坡植被</p>	<p>日期：110.12.29 說明：上邊坡植被</p>
<p>羅山林道上線3.8K工區兩側植被完整，施工期間禁止砍伐及不當擾動。</p>	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：110.09.06 說明：左側植被</p>	<p>日期：110.12.29 說明：左側植被</p>
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：110.09.06 說明：右側植被</p>	<p>日期：110.12.29 說明：右側植被</p>