

## E02 生態疑義/異常狀況處理

編號：1

狀況類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質混濁 <input type="checkbox"/> 生態保育團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 生態友善措施未執行 <input type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請說明)：溪床擾動		
填表人員 (單位/職稱)	蔡魁元 (弘益生態有限公司/計畫專員)	填表日期	民國 110 年 12 月 25 日
狀況提報人 (單位/職稱)	亞福工程股份有限公司/崔台生	異常狀況 發現日期	110 年 12 月
生態疑義/異常 狀況說明	工程施作跨橋，因生態考量而迴避既有溪床底質，限制工程人員及機具進入溪床施作，由於步道路幅過小，但考量可通行步道吊車之吊臂長度、承重及現場施工人員等安全性因素，使能縮減鋼梁吊裝時間以儘早開園，故延請變更施作方式，於溪床架設臨時鋼構平台，以利於工程安全吊裝作業。	解決對策	110 年 12 月 23 日主辦單位、監造單位、施工廠商及生態團隊於現場討論後，考量施工人員作業安全，並防止施工機具因空間之限制而不慎誤傷周邊樹木，決定變更工程施作方式，於溪床架設臨時鋼構平台，平台架設須迴避周邊樹木，相應工項完成後應撤除臨時鋼構平台，並將溪床恢復情況納入維護管理階段之追蹤項目。
複查者		複查日期	民國    年    月    日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國    年    月    日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國    年    月    日
複查結果及 應採行動			

說明：

1. 生態環境異常狀況處理需依次填寫。
2. 複查行動可自行增加欄列至達複查完成。
3. 原則上一項異常狀況獨立一張表格，避免混亂，不同異常狀況依次在表單上依序編號。