

墾丁國家森林遊樂區人工湖區及周邊整體景觀 改善工程

生態友善機制施工階段自主檢查表

表號：__ 檢查日期：111/01/31 施工查核點：

施工進度：90.065 % 預定完工日期：111/02/15

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	標示施工範圍，避免干擾工程範圍外之植被帶與既有水生植物	○				已使用施工圍籬，區隔出施工範圍，未干擾
	2	樹木移植處，於開工前、中、後拍照做紀錄，此將作為後續施工自主檢查重點項目之一	○				已施作完成
生態友善措施	3	版橋處淺溝應注意高低落差，或局部處理緩坡化，避免小型動物陷落其中	○				已施作完成
	4	定時對施工道路及車輛進行灑水或使用防塵網，以減輕揚塵對周遭環境的影響	○				已定時執行灑水
	5	施工動線利用既有裸露地或步道空間，並預留現地加工空間	○				使用廣場空地為施工動線
	6	記錄有多種鳥類(含保育類)，應避開晨昏時段施工以減輕干擾，施工時間以8點到17點為宜	○				施工期間在8到17點之間

7	將工程及民生廢棄物集中且加蓋處理，並定期帶離現場，避免野生動物誤食或誤傷	○				每日清理清運
8	限制工區速度並注意輪下動靜，以避免路殺或誤傷	○				已遵守限速 15 公里
9	於工區設置圍籬，以避免工程對周邊環境之影響，亦避免動物誤入工區	○				已設置施工圍籬
10	避免將工程材料置放於鄰近大樹根系上，並明確規劃出暫置區	○				已施作完成
11	步道拆除區域鋪設草毯				○	


備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商：瀚遠營造有限公司

單位職稱：現場工程師 姓名(簽章)：黃坤金

監造單位：艾力肯創意生活有限公司

單位職稱：監造人員 姓名(簽章)：



生態友善機制施工階段照片及說明

1.	
[施工前]  日期: 110.08.30 說明: 施工前	[施工階段]  日期: 110.09.14 說明: 已使用施山圍籬，區格出施工範圍，未干擾
2.	
[施工前]  日期: 110.10.27 說明: 施工前	[施工階段]  日期: 110.10.27 說明: 已執行完成
3.	
[施工前]  日期: 110.08.30 說明: 施山前	[施工階段]  日期: 111.01.12 說明: 已執行完成

5.	
[施工前]	[施工階段]
	
日期:110.08.30 說明:施工前	日期: 110.09.15 說明: 使用廣場空地為施工動線
7.	
[施工前]	[施工階段]
	
日期:110.08.30 說明:施工前	日期: 110.09.18 說明: 每日清運
9.	
[施工前]	[施工階段]
	
日期:110.08.30 說明:施工前	日期: 110.09.15 說明: 已設置施工圍籬

10.	
[施工前]	[施工階段]
	
日期:110.08.30-+ 說明:施工前	日期: 說明:已執行完成
11.	
[施工前]	[施工階段]
	
日期: 說明:	日期: 說明:非執行期間

註：

1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝
2. 表格欄位不足可自行增加
3. 表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生態協力團隊或工程主辦單位研議修正。

說明



圖一、預定工區生態敏感圖與生態友善措施執行位置