

奧萬大聯外道路 5~6K 邊坡改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：004 檢查日期：111/2/25

施工進度：8.17% 預定完工日期：111/4/29

| 項目 | 項次 | 檢查項目* | 執行結果 | | | | 執行狀況陳述 |
|------------------------------|----|--|------|-------|-----|-------|--------|
| | | | 已執行 | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 | |
| 生態保全對象 生態友善措施 | 1 | 道路上邊坡之防落石網鋪設及錨釘打設，應避免直接包覆或移除範圍內既有喬木，預留其生長之空間，保全本區天然林。 | V | | | | |
| | 2 | 道路新設護欄及排水溝施作時，預留既有喬木周圍 30~50cm 空間不予施作，若無法迴避則依工程會樹木移植準則辦理移植。 | | | | V | |
| | 3 | 新設排水溝之集水井設計生態爬坡，提供兩生類等生物利用，並於底部設計碎石排水孔，避免積水。 | | | | V | |
| | 4 | 施工便道與物料暫置區均利用既有道路為主，避免大範圍開設便道及堆置物料於植被生長良好處。 | V | | | | |
| | 5 | 工區範圍野生動物資源豐富，須妥善安排施工時間，應於早上 8 點後至下午 5 點前為宜，減輕對野生動物活動之干擾。 | V | | | | |
| | 6 | 施工期間產生之工程及民生廢棄物應集中、加蓋處理，完工時應帶離現場，避免野生動物誤食或遭誤傷，且禁止任意棄置、埋入土層或就地焚燒。 | V | | | | |


備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商 登利營造股份有限公司
單位職稱：_____

姓名(簽章)：  陳昇



監造單位 乾坤技術顧問股份有限公司
單位職稱：_____

姓名(簽章)：  陳昇



生態友善機制施工階段照片及說明

1. 道路上邊坡之防落石網鋪設及錨釘打設，應避免直接包覆或移除範圍內既有喬木，預留其生長之空間，保全本區天然林。

[施工前]



[施工階段]



日期: 110/06/22

說明: 道路上邊坡天然林

日期: 111/2/25

說明: 掛網作業

2. 道路新設護欄及排水溝施作時，預留既有喬木周圍 30~50cm 空間不予施作，若無法迴避則依工程會樹木移植準則辦理移植。

[施工前]



[施工階段]



日期: 110/06/22

說明: 道路下邊坡天然林

日期: 111/2/25

說明: 未施作

3. 新設排水溝之集水井設計生態爬坡，提供兩生類等生物利用，並於底部設計碎石排水孔，避免積水。

| | |
|------------|------------|
| [施工階段] | [施工階段] |
| 日期: 說明: | 日期: 說明: |

註：

1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝
2. 表格欄位不足可自行增加

