

公館鄉 1321 號保安林邊坡整治工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：___ 檢查日期：111 / 3 / 28

施工進度：0 % 預定完工日期：111 / 7 / 15

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	坑溝兩側邊坡林相完整，為野生動物喜棲息之環境，工程於圖說劃設之施工邊界內施作，禁止擾動邊界外區域。				✓	尚待施場施工
	2	施工期間嚴禁工程人員及機具進入後龍溪及其兩側灘地。				✓	〃 〃
	3	工程影響區內之保留大樹皆標示於圖說內，並依圖說內容圍設警示帶及保護措施。				✓	尚待施場施工
生態友善措施	4	工程保留霸翼側之土石坡，以利動物通行利用。				✓	〃 〃
	5	工程開設之施工便道限制於道路往上 50 公尺之範圍內，降低影響範圍。				✓	〃 〃
	6	坑溝兩側植物種源豐富，完工後裸露區域鋪設稻草蓆不撒播草樹籽，降低外來種植物侵入機會。				✓	〃 〃
	7	施工期間應嚴格禁止工程人員捕殺或採集現地動、植物，若施工期間有野生生物闖入工區，現地人員應予以友善驅趕至工區外。				✓	〃 〃
	8	施工時間訂為早上 8 點至下午 5 點，如需於其他時段施工，應提出申請。				✓	尚待施場施工
	9	施工期間嚴禁工程人員採集或抓捕野生動植物。				✓	〃 〃
	10	施工期間嚴禁工程人員於工區內餵養貓犬，避免對野生動物造成額外壓力。				✓	〃 〃
	11	工程應採低噪音工法，非必要時禁止隨意鳴按喇叭，降低對兩側林內野生動物的干擾。				✓	〃 〃
	12	工程產生之民生及工程廢棄物應做妥善處理並帶離現場，嚴禁就地掩埋或焚燒。				✓	〃 〃

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商 昇豐營造有限公司

單位職稱：負責人

姓名(簽章)：吳明名

監造單位 新向綠工程顧問有限公司

單位職稱：監造人員

姓名(簽章)：張士元



生態友善機制施工階段照片及說明

1. 坑溝兩側邊坡林相完整，為野生動物喜棲息之環境，工程於圖說劃設之施工邊界內施工，禁止擾動邊界外區域。

[施工前]



日期：110.10.08

說明：坑溝兩側邊坡植被

[施工階段]



日期：111.03.28

說明：坑溝兩側邊坡植被

2. 施工期間嚴禁工程人員及機具進入後龍溪及其兩側灘地。

[施工前]



日期：110.10.08

說明：後龍溪

[施工階段]



日期：111.03.28

說明：後龍溪

3. 工程影響區內之保留大樹皆標示於圖說內，並依圖說內容圍設警示帶及保護措施。

[施工前]



日期：111.03.14

說明：保留大樹

[施工階段]



日期：111.03.28

說明：保留大樹

4. 工程保留霸翼側之土石坡，以利動物通行利用。

[施工前]



日期：111.03.14

說明：霸翼側之土石坡

[施工階段]



日期：111.03.28

說明：霸翼側之土石坡