

E01 生態評估人員/民眾參與意見紀錄表

編號：06

填表人員 (單位/職稱)	黃柏勳 (漢林生態顧問有限公司/調查專員)	填表日期	民國 111 年 2 月 11 日
參與項目	☒ 現地勘查 ☐ 施工說明會 ☐ 訪談 ☐ 公聽 ☐ 座談會 ☐ 其他 _____	參與日期	民國 111 年 2 月 10 日
參與人員	單位/職稱	參與角色	
黃柏勳	漢林生態顧問有限公司/調查專員	生態人員	
莊伶萱	漢林生態顧問有限公司/研究員	生態人員	
詹前亮	誠展營造有限公司/工地主任	施工單位	
意見摘要 黃柏勳、莊伶萱		處理情形回覆 詹前亮	
● 為促進溪流生態回復及維持溪流橫向連結性，本團隊建議施工單位進行塊石護坦施工時，兩岸拋塊石成斜坡與岸邊連結；漿砌護坦下方施作深槽，以達消能與蓄水作用，亦營造潭區提供水陸域生物棲息或利用。另外請廠商不整平溪床，保留的塊石間隙可營造更多微棲地，供水域生物如水生昆蟲利用。		● 固床工下方和壩翼掏空已填補，左岸植被大部分保留，目前回復溪床採兩岸高、中央低方式集中水流，且溪床不整平，若有多餘大塊石將拋在不阻礙水流處。	
			



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 紀錄建議包含關注議題，如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。
3. 民眾參與紀錄須依次整理成表格內容
4. 表格欄位不足請自行增加或加頁。