

和南巷坑溝土砂防治工程

C01生態友善機制自主檢查表

表號：01 檢查日期：2022/6/29

施工進度：31.71% 預定完工日期：2022/10/13

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	保全人道橋下游既有石籠護岸之上邊坡植被，及迴避沿線左岸次生林環境。	✓				
	2.	工區一0K+008蝕溝涵管與溪床落差小於15公分。		✓			
生態保育措施	3.	工區二0K+040設置動物通道，以新設護岸處所篩出之卵石，鋪設於緩坡表面增加粗糙度。		✓			
	4.	機具、材料暫置區優先租或借用案場鄰近空地，不另新闢；界定工區，不擾動範圍外植生區域，工程影響最小化。	✓				
	5.	垃圾不落地；友善對待工區出沒動物，勿餵食、驚嚇、傷害、獵捕。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：紘興營造有限公司/現場工程師

姓名(簽章)：黃俊榮



監造單位

單位/職稱：劉盛工程顧問有限公司/監造人員

姓名(簽章)：吳育銘



生態檢核施工階段照片及說明

1.保全邊坡植被及迴避左岸次生林。

[施工前]



日期：2022/1/20生態團隊拍攝

說明：工區一往下游拍攝

[施工中]



日期：2022/6/29

說明：左岸次生林保護良好

2.工區一新設涵管與溪床落差小於15公分。

[施工前]



日期：2022/1/20生態團隊拍攝

說明：工區一往上游拍攝

[施工中]



日期：2022/6/29

說明：施工中，舊有護岸打除

3.工區二左岸新設粗糙化緩坡動物通道。

[施工前]



日期：2022/1/20生態團隊拍攝

說明：工區二往上游拍攝

[施工中]




日期：2022/6/29

說明：左岸護岸新設動物通道一座

4.工區二次生林保護區。

[施工前]



日期：2022/6/17

說明：工區二次生林保護區

[施工中]



日期：2022/6/29

說明：次生林保護良好