

玉井區第 65 林班平坑土砂防治第三期工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：06 檢查日期：111/8/31


施工進度：35.67 % 預定完工日期：111/10/26

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	1. 新設梳子壩、副壩、尾檻開口處連接護坦或拋排塊石處，落差<50公分，維持縱向連結性。				V	梳子壩施作中，尚未完成
	2	2. 新設護岸使用砌石緩坡（1:1、21:1.5）設計，可作為橫向動物通道。				V	
	3	3. 保留溪床直徑 > 2 公尺巨石，有利維持溪流棲地多樣性	V				
	4	4. 工區採適當導流水措施，避免工程機具直接擾動溪水致濁度驟升；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。	V				
	5	5. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽及種植苗木，加速植被復育。 建議灑播的混和種籽為佳：草本可選擇五節芒、假儉草(俗名:蜈蚣草、林口草)、百慕達草(狗牙根)、臺灣蘆竹；木本種子可選相思樹、臺灣欏、山芙蓉、山水柳(密花苧麻)、白匏子、野桐、構樹、香楠。建議種植兩種以上苗木：九芎、椴梧、楓香、台灣樹蘭(紅柴)、光蠟樹、相思樹。				V	後請提供草仔種類、灑播面積、單位面積、總重量等

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：_____




姓名(簽章)：_____



監造單位

單位職稱：_____



姓名(簽章)：_____

(Handwritten signature)