

祝山林道沿線邊坡及路面改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 07 檢查日期： 111/11/30


施工進度： 99.00% 預定完工日期： 111/12/02

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工中避免將機具堆置於森林內部，施作時避免傷害樹身及根系。	V				已進行樹幹保護。

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱： 良展營造有限公司 姓名(簽章)： 葉建良



監造單位

單位職稱： 沈明信聯合土木技師事務所 姓名(簽章)： 薛朝 林生



生態補償機制施工階段照片及說明

項次 1. 施工中避免將機具堆置於森林內部，施作時避免傷害樹身及根系。

[施工階段]



日期:111.10.31

說明:已進行樹幹保護

[施工階段]



日期:111.11.30

說明:已進行樹幹保護

註：

1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝
2. 表格欄位不足可自行增加