

扇平林道0K~3.3K道路改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：01 檢查日期：111/06/30

施工進度：27.1% 預定完工日期：111/11/19


項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	保全對象為周邊次生林植被。 				✓	
	2	施工便道使用既有道路。				✓	
	3	每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段（早上8點前及下午5點後）。				✓	
生態友善措施	4	箱涵開口處以箱型石籠或塊石堆疊降低高低落差。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：瑞盛土木包工業

姓名(簽章)：





監造單位 勇霖工程顧問有限公司

單位職稱：監造工程師

姓名(簽章)：





生態友善機制施工階段照片及說明

1.保全對象為周邊次生林植被。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：111/1/28 說明：計畫範圍周邊的次生林列為生態保全對象。</p>	<p>日期：111/6/30 說明：施工未影響</p>
<p>[施工前]</p>	<p>[施工階段]</p>
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>