



生態情報圖


1. 生態情報圖資料來源為林務局FGIS網路圖台。
2. 本工區非屬於野生動物重要棲息環境及相關保護區內。

圖層名稱		涉及
國有林事業區林班地		羅東事業區第57林班
保安林		否
水庫集水區		否
重要生態敏感區	野生動物重要棲息環境	否
	自然保留區	否
	自然保護區	否
	國家公園	否
	國家自然公園	否
	一級海岸保護區	否
其他重要生態敏感區	水庫蓄水範圍	否
	重要野鳥棲地(IBA)	否

生態關注圖

1. 施工過程中盡量避免擾動邊界外之自然現況等非施工區域。
2. 應於施工邊界與非擾動區域間設置顯註標語，提醒相關工程人員避免進入非擾動區域，降低對周遭環境影響，相關警語設施含於環境保護管理費用內。

※植生混合草種為五節芒、百喜草、百慕達草、類地毯草、假儉草等，任選三種送審後使用。



行政院農業委員會林務局羅東林區管理處	繪圖：劉昀諭	技師：潘信楨	技師執業圖記與簽署	設計單位：CR/克力工程顧問有限公司	單位：如圖	工程名稱：羅區60林班(古魯林道0.1K)崩塌整治工程	版本：預算
	設計：劉昀諭	主管：潘信楨	日 潘信楨	聯絡電話：(03)9229627	比例尺：如圖	圖名：生態情報圖與生態關注圖	圖號：02/10
	校核：潘信楨	日期： 年 月					