

# 大雪山步道群整修改善工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：\_\_\_ 檢查日期： 112 / 05 / 31

施工進度： 5.8 % 預定完工日期： 112 / 11 / 24

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	步道兩側植被生長情形良好，可供鄰近野生動物覓食及棲息，並作為天然種源之用，故予以保留，且禁止施工人員及機械進入破壞，維護野生動物良好棲息環境。				v	施工圍籬尚未進場
	2	施工期間以細繩圍圍珍貴樹木(大徑木或紅皮書物種)如紅檜、臺灣扁柏及鐵杉等，避免施工過程中擾動。				v	施工圍籬尚未進場
生態友善措施	3	本案材料採人力搬運，應直接使用既有步道而不另闢施工便道，另材料如需堆置，應擇取植被裸露地，不另行開闢或大面積移除植被，減少對環境之影響。	v				設置施工圍籬及材料放置工區 1
	4	步道工程施作時，如遇樹木根系應以高跨或砂石包埋等工法迴避或減少樹根之傷害。				v	未進場施工
	5	砌石階梯步道及漿砌塊石護坡之石材採就地取材，以免外購塊石夾帶汙染或病菌源體。				v	未進場施工
	6	步道舊有枕木替換下來，可採適當方式再利用，如作為收邊基材或碎裂成木屑平鋪於步道上等，減少工程廢棄物數量。				v	未進場施工
	7	施工期間避開動物覓食及活動高峰時段(約早上 8:00 前；下午 5:00 後，可視季節調整)，避免因施工機具造成之噪音，干擾野生動物正常活動行為。	v				施工時間早上 8:00 至下午 5:00
	8	施工單位於施工期間，將垃圾及工程廢棄物集中，且確實做好打包或加蓋處理後帶離現場，避免野生動物誤食。	v				將垃圾帶離工地

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱： 賜旺營造有限公司

姓名(簽章)： 傅錦

*(Handwritten signature)*



監造單位 榮技工程顧問有限公司

單位職稱： \_\_\_\_\_



姓名(簽章)： 林燕



*(Handwritten signature)*



## 生態友善機制施工階段照片及說明

本月執行之工區為：環站步道

1. 步道兩側植被生長情形良好，可供鄰近野生動物覓食及棲息，並作為天然種源之用，故予以保留，且禁止施工人員及機械進入破壞，維護野生動物良好棲息環境。	
工區__ [施工前] 	[施工階段]         
日期：112.01.09 說明：植被現況	日期： 說明：
2. 施工期間以細繩圈圍珍貴樹木(大徑木或紅皮書物種)如紅檜、臺灣扁柏及鐵杉等，避免施工過程中擾動。	
工區 26 [施工前] 	[施工階段]         
日期：112.01.09 說明：工區 26 大徑木鐵杉現況	日期： 說明：
3. 本案材料皆採人力搬運，應直接使用既有步道而不另闢施工便道，另材料如需堆置，應擇取植被裸露地，不另行開闢或大面積移除植被，減少對環境之影響。	

<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：112.01.09 說明：既有步道</p>	<p>日期：112.05.25 說明：工區 1</p>
<p>4. 步道工程施作時，如遇樹木根系應以高跨或砂石包埋等工法迴避或減少樹根之傷害。</p>	
<p>[施工階段]</p>	<p>[施工階段]</p>
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>