

霧鹿林道 0K-14K 路基及路面改善工程

林業保育署公共工程生態友善機制檢核表

C02 生態疑義/異常狀況處理

編號：03

狀況類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質混濁 <input type="checkbox"/> 生態保育團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 生態友善措施未執行 <input type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請說明)：已碎化大型混凝土，回填下邊坡		
填表人員 (單位/職稱)	林雨昕(野聲環境生態有限公司/研究員)、楊子慧(野聲環境生態有限公司/研究員)	狀況提報人 (單位/職稱)	林雨昕(野聲環境生態有限公司/研究員)
填表日期	民國 112 年 12 月 15 日	異常狀況 發現日期	民國 112 年 12 月 14 日
生態疑義/異常 狀況說明	<p>於 12/14 現地勘查時，發現大量大型混凝土塊未經碎化便棄置於下邊坡，影響植被恢復，違反生態友善措施，故執行生態異常狀況處理。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="373 1059 798 1344">  <p>大型混凝土塊棄置於下邊坡 (拍攝時間:2023/12/14)</p> </div> <div data-bbox="798 1294 992 1344"> 解決對策 </div> <div data-bbox="992 1227 1441 1406"> <p>將棄置之混凝土塊重新打碎至粒徑小於 20 公分之碎塊，並在打除過程中，勿再度損毀周圍的棲地環境。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="373 1440 798 1724">  <p>大型混凝土塊棄置於下邊坡 (拍攝時間:2023/12/14)</p> </div> </div>		

			
	<p>大型混凝土塊棄置於下邊坡 (拍攝時間:2023/12/14)</p>		
			
	<p>大型混凝土塊棄置於下邊坡 (拍攝時間:2023/12/14)</p>		
<p>複查者</p>	<p>楊子慧(野聲環境生態有限公司 /研究員)</p>	<p>複查日期</p>	<p>民國 112 年 12 月 25 日</p>
<p>複查結果及 應採行動</p>			



已將堆置於下邊坡的大型混凝土塊，按照解決對策進行改進，碎化至粒徑小於 20 公分進行回填，利於工程結束後，棲地植生的恢復 (拍攝時間:2023/12/25)

複查者		複查日期	民國	年	月	日
複查結果及 應採行動						
複查者		複查日期	民國	年	月	日
複查結果及 應採行動						

說明：

1. 生態環境異常狀況處理需依次填寫。
2. 複查行動可自行增加欄列至達複查完成。
3. 原則上一項異常狀況獨立一張表格，避免混亂，不同異常狀況依次在表單上依序編號。