

113 年度奧萬大聯外道路 7K 崩塌地穩定工程

C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

生態檢核機制分級：第 2 類 施工進度：25.99% 表號：5

預定完工日期：113 / 09 / 21 檢查日期：113 / 07 / 31

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行/執行中	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態 保全 對象 生態 友善 措施	1	因本案鄰近重要野鳥棲息地，且治理區林相為鳥類經常利用停棲之環境，保留上邊坡林相，工程設施迴避該範圍，新設結構物盡量限制於草生地環境。	✓				
	2	集水井內設置動物坡道，利於野生動物脫離該環境。	✓				
	3	新設 U 型邊溝與集水井銜接處，採以緩坡銜接，利於野生動物通行。	✓				
	4	物料及機具堆置區利用道路裸露地等低度敏感區域，避免干擾被生長良好區域。	✓				
	5	工程須避免野生動物活動高峰之晨昏時段施作，減少對野生動物活動之干擾。	✓				
	6	施工期間產生之工程及民生廢棄物應集中、加蓋處理，完工時應帶離現場，避免野生動物誤食或遭誤傷，且禁止埋入土層或就地焚燒。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：宏聚營造有限公司

姓名(簽名)：謝其明



監造單位

單位職稱：_____

姓名(簽名)：_____

生態團隊(書面審核)

單位職稱：弘益生態有限公司/計畫專員

姓名(簽名)：蕭聿文

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 因本案鄰近重要野鳥棲息地，且治理區林相為鳥類經常利用停棲之環境，保留上邊坡林相，工程設施迴避該範圍，新設結構物盡量限制於草生地環境。

[施工階段]



日期：112/11/27

說明：上邊坡林相環境

[施工階段]



日期：113/7/31

說明：上邊坡林相環境

2. 集水井內設置動物坡道，利於野生動物脫離該環境。

[施工前]



日期：112/11/27

說明：既有集水井環境

[施工階段]



日期：113/7/31

說明：既有集水井環境