

大雪山林道沿線改善工程

C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

生態檢核機制分級：第 類 施工進度： 4.74 % 表號：
 預定完工日期： 113/10/31 01檢查日期： 113/5/31

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行/執行中	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	【迴避】工區周邊植被豐富，生長情形良好，可供鄰近野生動物覓食及棲息，予以保留，禁止施工人員及機械進入破壞，維護野生動物良好棲息環境。			✓		已限制工程施作，避免進入干擾破壞。
	2	【減輕】對施工範圍外樹木進行保護，避免機具碰撞，可以警示帶圍圍工程擾動範圍，避免過度影響周邊陸域棲地。			✓		尚未施作需圍圍警示工區
生態友善措施	3	【縮小】施工便道及臨時置料區優先使用裸露區域或已受人為干擾區域，不另行開辟便道或大面積移除植被，減少對陸域環境之影響。			✓		施工便道及臨時置料區皆使用現有通道，並未干擾其他區域。
	4	【減輕】避免工程施作造成陸域生物逃避不及造成死亡，於施工前將生物以柔性方式驅趕至治理區外，再行施作工程。			✓		目前尚未發現有生物死亡狀況。
	5	【減輕】採用低污染性、低震動施工機具，避免大型機具進場。			✓		使用低污染性、低震動施工機具，避免大型機具進場。
	6	【減輕】施工期間避開動物覓食及活動高峰時段(早上 8:00 前；下午 5:00 後，可視季節調整)，避免因施工機具造成之噪音，干擾野生動物正常活動行為。			✓		施工期間 8:00~17:00，夜間不施工。
	7	【減輕】施工單位於施工期，將廚餘、垃圾及工程廢棄物集中，且確實做好打包或加蓋處理後帶離現場，避免野生動物誤食或吸引流浪犬貓群聚而影響野生動物棲息。			✓		每日於施工後確實將垃圾集中打包帶走。
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。另未註明工區則為共同檢查項目。							

施工廠商

單位職稱：工地負責人

姓名(簽名)：

黃金誠



監造單位 亞際工程技術顧問有限公司

單位職稱：_____

姓名(簽名)：

科家弘





生態團隊(書面審核)

單位職稱：_____

姓名(簽名)：_____

生態友善機制施工階段照片及說明

1.治理區周邊植被	
<p>[施工前]</p>	<p>[施工階段]</p>  
<p>日期： 說明：治理區周邊植被</p>	<p>日期：113/6/30 說明：治理區周邊植被</p>
2.警示帶圈圍工程擾動範圍	
<p>[施工前]</p>	<p>[施工階段]</p>
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>

3.既有施工便道

[施工前]



日期：113/5/28

說明：施工期間使用既有道路做為施工便道

[施工階段]



日期：113/6/30

說明：施工期間使用既有道路做為施工便道

7.工程廢棄物集中

[施工前]

施工期間拍攝

日期：

說明：

[施工階段]

日期：

說明：