

## 林業及自然保育署公共工程生態友善機制檢核表

### C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

#### 填表需知

1. 各林管處於施工階段督責廠商定期填具生態友善機制自主檢查表，納入品管檢核作業。
2. 本表於施工期間定期由施工廠商填寫，監造單位查驗，由生態團隊書面審查。請依編號檢查生態保全對象及生態友善措施勾選紀錄，並附上能呈現執行成果之資料或照片。
3. 檢查生態保全對象時，須同時注意所有圍籬、標示或掛牌完好無缺，可清楚辨認。
4. 如發現損傷、斷裂、搬移或死亡等異常狀況，請第一時間填寫E02表單並通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊
5. 工程設計或施工有任何變更皆須通知生態團隊，可能影響或損及生態保全對象或友善措施，應通報工程主辦機關，共同辦理現場會勘協調。
6. 表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生態評估人員或工程主辦單位研議修正。
7. 請依各項生態友善措施與保全對象之說明及施工前照片提供施工階段照片，需完整呈現執行範圍及內容，儘量由同一位置與角度拍攝。
8. 表格欄位不足可自行增加。

## 11304步道01 炭頭山步道整修工程

### C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

生態檢核機制分級：第2類

施工進度：63 %

表號：11310

預定完工日期:113/01/07

檢查日期：113/10/23

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況 陳述
			已執行 /執行中	執行 但不足	非執行 期間	未 執行	
生態 保全 對象	1	迴避八色鳥繁殖季，4/10前開工。	✓				
生態 保全 對象	2	材料、廢料勿堆置於森林底層。	✓				
生態 友善 措施	3	護木漆以手刷上漆，並用布或其他物品阻隔。	✓				
生態 友善 措施	4	垃圾、廚餘打包帶離。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商 單位職稱：恒熠營造有限公司

姓名(簽名)：伍玉龍 工地負責人

監造廠商 單位職稱：築境景觀設計有限公司

姓名(簽名)：陳鼎元 監造人員

生態團隊 單位職稱：漢林生態顧問有限公司

(書面審查) 姓名(簽名)：黃柏勳 研究員

## 生態友善機制檢核施工階段照片及說明

1. 迴避八色鳥繁殖季，4/10前開工。



日期：  
說明：

日期：  
說明：

2. 材料、廢料勿堆置於森林底層。



日期：  
說明：

日期：  
說明：

3. 護木漆以手刷上漆，並用布或其他物品阻隔。



日期：  
說明：

日期：  
說明：

4. 垃圾、廚餘打包帶離。



日期：  
說明：

日期：113/06/07  
說明：