



奧萬大聯外道路8.4K 卡努風災復建工程

林業保育署公共工程生態友善機制檢核表

C02 生態疑義/異常狀況處理

編號：

狀況類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質混濁 <input type="checkbox"/> 生態保育團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 生態友善措施未執行 <input type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請說明)：生態保全對象_相思樹大樹傾倒		
填表人員 (單位/職稱)	陳暉玄(弘益生態有限公司/計畫專員)	狀況提報人 (單位/職稱)	朱惠巖(德勝營造有限公司/工地負責人)
填表日期	民國 113年 11月 11日	異常狀況 發現日期	民國 113年10月31日
生態疑義/異常 狀況說明	<p>受「康芮」颱風影響，土地公廟旁之生態保全對象_相思樹大樹不堪強風吹拂，傾倒在道路上，造成交通阻斷。</p>  <p>相思樹大樹傾倒</p>	解決對策	<p>林業保育署南投分署已派員清除傾倒之大樹，因周邊仍保有大量自然林相可供棲地自然更新，故不進行補植，針對生態自主檢查表移除該樹之生態保全項目，後續無須進行複查。</p>  <p>大樹移除道路恢復暢通</p>
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

1. 生態環境異常狀況處理需依次填寫。
2. 複查行動可自行增加欄列至達複查完成。
3. 原則上一項異常狀況獨立一張表格，避免混亂，不同異常狀況依次在表單上依序編號。