



# 112 年度田中鎮 1704 保安林太平坑整治工程

## 林業及自然保育署公共工程生態友善機制檢核表

### C02 生態疑義/異常狀況處理

編號：

狀況類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質混濁 <input type="checkbox"/> 生態保育團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 生態友善措施未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：		
填表人員 (單位/職稱)	陳暉玄(弘益生態有限公司/計畫專員)	狀況提報人 (單位/職稱)	謝价倫(東毓營造有限公司/負責人)
填表日期	民國 112 年 10 月 11 日	異常狀況 發現日期	民國 112 年 10 月 06 日
生態疑義/異常 狀況說明	<p>保全樹島之樹木受小犬颱風影響，因不堪強風吹襲而傾倒，於 112 年 10 月 06 日經施工廠商發現並且立即通報主辦機關、監造單位及生態檢核團隊。</p>  <p>樹島樹木傾倒(112.10.06)</p>	解決對策	本樹島之樹木受天然災害影響，導致樹木傾倒，經主辦機關確認後以風倒木處理，請施工單位以不影響工程進行為主移至周邊環境擺放，並進行處理前中後拍攝。
複查者	陳暉玄	複查日期	民國 112 年 12 月 06 日
複查結果及 應採行動		施工人員已將風倒木進境處理，擺放於周邊環境，其餘樹島中樹木皆維持良好。	
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

1. 生態環境異常狀況處理需依次填寫。
2. 複查行動可自行增加欄列至達複查完成。

3. 原則上一項異常狀況獨立一張表格，避免混亂，不同異常狀況依次在表單上依序編號。